

Vorhaben: KKW Stendal

Stand: ~~28.7.82~~  
~~XX.08.1983~~  
~~22.07.1983~~  
~~11.03.84~~  
~~25.08.86~~  
 1.7.89

Verzeichnis der Gutachten, Stellungnahmen, Genehmigungen  
 (einschl. Verlängerungen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Datum	liegt vor		Gültig- keit bis	Bemerkungen
			bei	als		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Gutachten:</u>					
1	Gutachten über die Baugrund- und Gründungsverhältnisse Auftrags-Nr. 1/73/2135	10.01.74	74.4 72.7	Lichtpause		
2	Teilgutachten über Bau- grund- und Gründungsverhält- nisse Auftrags-Nr. 1/74/2203-1 (RW-Sammler)	04.07.75	72.7 74.4	Lichtpause		
3	wie vor, Nr. 1/74/2203-2 (Kühlwasserkreislauf)	17.11.75	72.7 74.4	Lichtpause		
4	wie vor, Nr. 1/74/2203-3 (Hauptanlagen)	24.10.75	74.4	Lichtpause		
5	wie vor, Nr. 1/74/2203-4 (KW-Nebenanlagen)	24.02.76	74.4	Lichtpause		
5a	Gründungstechnische Stellung- nahme für KKW-Stendal, ZBE HAN u. GAN GSNr. 75/056	10.11.75	46 74.1	Orig. T0 Lipau		

1	2	3	4	5	6	7
6	wie vor, Nr. 1/74/2203-5 (Bau- und Werksgleise westlich Werksgränze)	27.11.75	72.7 74.4	Lichtpause		
7	wie vor, Nr. 1/74/2268-1 (Kesselspeisezusatzwasser- trasse)	25.04.75	74.4	ZnO		
8	wie vor, Nr. 1/81/2139-2 (Einlaufbauwerk)	25.11.81	74.4 SBKW	Lichtpause		
9	Ergänzendes Baugrundgutachten Nr. 1/80/2048-1 (Hauptanlagen Block 1)	30.10.80	74.4	Lichtpause		
10	Ergänzendes Baugrundgutachten Nr. 1/80/2048-2	29.12.80	72.7	Lichtpause		
11	Baugrundstellungnahme zu den Einlaufbauwerken Nr. 1/81/2139 (Nebenkühlwasser im Elbvor- land)	12.05.81	72.7 74.4	Lichtpause		
12	Ergänzendes Gutachten über Baugrund- und Gründungsver- hältnisse Nr. 1/81/2076	29.05.81	72.7	Lichtpause		
13	Gutachten über Baugrund- und Gründungsverhältnisse Nr. 1/82/2043-2 (Hochregallager mit Geschoßbau)	07.04.82	72.7	Lichtpause		

1	2	3	4	5	6	7
14	Baugrundgutachten Untersu- chungsstufe 2 Nr. 1/81/2101 (Baustellenheizhaus SHW 3)		72,7 KB IKS			
15	ingenieurgeologischer Er- gebnisbericht	08.11.73	IFK 72.7	Lichtpause		VVS
16	Hydrologisches Gutachten	08.11.73	74.4 72,7	Transparent		
17	Seismologisches Gutachten	20.09.71	GAN 72.7	Transparent		
18	Ergänzung zum seismischen Gutachten	19.04.74	72.7	WRP u. Film		
19	Meteorologisches Gutachten	2.03.71	72.7	gedruckt (nicht verv.elf.)		
20	Ergänzungsschreiben zum meteorologischen Gutachten	07.09.71	72.7	WRP		
21	Klimatisches Gutachten					entfällt, in 19 enthalten
22	Meteorologisches Gutachten über Seerauch und Nebelfrost am geplanten Auslaufkanal	14.10.71	72.7	WRP		
23	Lufthygienisches Gutachten	} entfällt				
24	Bioklimatisches Gutachten					
25	Wasserwirtschaftlicher Vor- bescheid zum Pumpwerk Warnau (Reg.-Nr. V-HVII-Wa-2)	10.06.81	72.7	WRP		1991
25a	wie vorn	25.08.75	72.7	Transparent		1978

1	2	3	4	5	6	7
26	Wasserwirtschaftlicher Vorbescheid (Bereich Osterburg) Reg.-Nr. 730/102/81	30.11.81	72.7	Transparent u. Lichtp.	1984	} ungültig, es gibt der WV v. 30.11.81
27	Wasserwirtschaftlicher Vorbescheid (Bereich Osterburg) Reg.-Nr. 730/107/73	30.09.73			1979	
28	1. Ergänzung ...					
29	2. Ergänzung zum wasserwirtschaftlichen Vorbescheid Reg.-Nr. 730/107/73	10.05.74	72.7	Transparent	nicht lesbar	
30	3. Ergänzung zum wasserwirtschaftlichen Vorbescheid Reg.-Nr. 730/107/73	10.11.77	72.7	Transparent	1979	
31	Zustimmung für Grundwasserabsenkung für die Errichtung der Ein- und Auslaufbauwerke des KKW	19.04.77	72.7	Transparent		
32	Schallschutz-Gebietsklassifizierung	28.07.75	72.7	Transparent		
33	Strömungstechnisches Gutachten					
33a	Ergebnisbericht zur Klärung spezieller grundwasserhydr. Fragen im Kühlwasserfreilaufkomplex Nr. 1/77/3003	6. 4.81	72.7 SBKW	Lipau		

1	2	3	4	5	6	7
34	Baugrundgutachten Auftrags-Nr. 1/82/2077-1 Inaktive Rohrbrücken (Haupttrassen) Untersuchungsstufe 2	29.7.82	72.7 74.4 KB/KS K+E	Lipau		
35	wie vor, Auftrags-Nr. 1/82/2077-2 (OWA/ZSA) Untersuchungsstufe 2	29.7.82	72.7 74.4 KB/KS BMK Ost	Lipau		
36	Angaben von Luftschadstoffkonzentrationen der BHI Magdeburg	28.1.82	72.7	Abschrift/ Transpr.		
36a	einschl. Telefonnotiz	30.6.82	72.7	Transpr.		

1	2	3	4	5	6	7
37	Mitteilung der Staatl. Gewässeraufsicht zum wasserwirtschaftl. Vorbescheid	22.10.82	72.7	Abschrift u. Film		
38	Baugrundgutachten Nr. 1/82/2077-3 Untersuchungsstufe 2 BT Hilfsstoffher- zeugung u. Lagerung	15.11.82	72.7 IKS 74.4 K/E BMKO/Rath.	Lipau		
39	Gutachten zur Verockerungs- neigung der definitiven Bauwerksdränage am Block 1 u. 2 Nr. 1/82/2044	11.10.82	72.7 IKS 74.4 K/E	Lipau		
40	Ergänzungen (Profile und Laboregebnisse) zum Baugrundgutachten Nr. 1/81/2139-2 (Einlaufbauwerke) vom 25.11.81	01.11.82	72.7 IKS 74.4 SBKW	Lipau		

1	2	3	4	5	6	7
41	Seismizität im Gebiet Altmark/ Prignitz und seismostatische Einschätzung des KKW-Standorts Stendal, Teilbericht	Jan. 1981	KKAB	gedruckt, gebunden		
42	Mikroyonierung des Standortes des KKW Stendal, Teilbericht	Jan. 1981	KKAB	gedruckt, gebunden		
43	Einschätzung möglicher Herdzonen von Erdbeben mit potentieller seismischer Gefahr für den KKW-Standort Stendal, Teilbericht.	Jan. 1981	KKAB	gedruckt, gebunden		
44	Teilbericht, Geschwindigkeitsbestimmung für P- und S-Wellen im Tiefenbereich 0 - 20 m am Standort des KKW Stendal (VD)	Dez. 1980	KKAB	gedruckt, gebunden		

1	2	3	4	5	6	7
45	Zur Geologie, Tiefenstruktur und Tektonik der Standortumgebung des KKW-Standorts Stendal, Teilbericht (VD)	Juli 1981	KKAB	als Projektmappe		
46	Baugrundgutachten über die Frostgefährdung des Baugrundes am Reaktorgebäude 1, Maschinenhaus 1 Auftrags-Nr. 1/82/3045	8.9.82	72.7	Lipau		
47	Ergebnisbericht über die vereinbarten Zusatzuntersuchungen, Lastplattenversuche LPV 12 und 13.1 Auftrag-Nr. 1/81/2076-2	28.04.82	72.7	Lipau		



1	2	3	4	5	6	7
48	Gutachten(Expertise) zur Beurteilung der von der DDR-Seite gewählten Lösung zur Wasserfreihaltung Maschinenhaus(definitive Dränage) und des Schichten-aufbaus, Auftrag-Nr. 1/82/3014-2	19.03.82	72.7	Lipau		
49	Einschätzung der Ver-ockerungsneigung nach TGL 20286/06, definitive Bauwerksdränage für Hauptge-äude, Auftrag-Nr. 1/81/0175	08.10.81	72.7	Transparent		
50	Ergebnisbericht über die vereinbarten Zusatzunter-suchungen B 1029 und LPV 12, Hauptanlagen Bl. 1 u. 2, Auftrags-Nr. 1/81/2076-2	04.01.82	72.7	Lipau		

1	2	3	4	5	6	7
51	Baugrundgutachten Auftrags-Nr.: 1/82/2078-1 zum Fernmelde- und ZV- Gebäude, Untersuchungs- stufe 2	14.12.82	IKS 72.7 72.1 72.6 74.4	Lipau		
52	Baugrundgutachten Untersuchungsstufe 2 Auftrags-Nr.: 1/82/2079-1 zum Komplex E-Ableitung Block 1 und 2	20.12.82	IKS 72.7 74.4 K/B	Lipau		
53	Ergebnisbericht über die Unter- suchungen zur Suffusions-u. Erosionsbeständigkeit des Ge- schleibemergels im Bereich des Einlaufkanalsbauwerkes Auftrags-Nr.: 1/81/2139-2	17.12.82	74.4 SBKW KKWS 72.7 IAG	Lipau		
54	Ergebnisbericht über die Eignungsuntersuchungen des Geschleibemergels bzw. -lehmes als Schüttstoff für die Verschüttung im Bereich des Einlaufbauwerkes Auftrag-Nr.: 1/82/3036	20.12.82	74.4 SBKW 72.7 IAG	Lipau		
55	Baugrundgutachten Untersuehg.- stufe 2 Auftrags-Nr.: 1/82/2078-3 zum Objekt Blockgeb., Betriebsgeb. (E-Eigenbedarf)	13.01.83	74.4 K/B 72.7 IAG KKWS	Lipau		
56	Baugrundgutachten Untersuchungsstufe 2 Auftrags-Nr.: 1/82/2079-3 zum Objekt Mesmast für Strahlen- schutzüberwachung	14.01.83	74.4 72.1 72.7 IAG KKWS	Lipau		

1	2	3	4	5	6	7
57	Baugrundgutachten der Untersuchungsstufe 2 für Objekte Mehrwerkgebäude IV und Eingangsgebäude Ost	25.01.83	74.4 72.1 72.7 IAG KKWS	Lipau		
58	Gutachterliche Stellung- nahme zum Einsatz einer Bauwerksdrainage beim Reak- torgebäude und Maschinen- haus des KKW Stendal  Bauakademie der DDR Institut für Ingenieur- und Tiefbau, Dr. Krämer, Dr. Schmitz	April 82	1 x 72.7	gedruckt (schwarz/ weiß)		
59	Baugrundgutachten Auftrags-Nr. 1/81/2163-3 für Kühlwasserauslauf- komplex (Untersuchungsstufe 2)	06.04.83	74.4 SBKW 72.7	Lipau		
60	Gutachten über die Bau- grund- und Gründungsver- hältnisse Nr.: 19/83 des BMK Magdeburg zur Ausbil- dung von Böschungen tiefer Baugruben	05.05.83	KKAB/ TKM3 KKAB/ Radebeul K/E SBKW Stba/04 72.7	Lipau		

1	2	3	4	5	6	7
61	Baugrundgutachten der Untersuchungsstufe 2 Nr.: 1/81/2163-2 für KT-Feld Bl. 1 u. 2	05.05.83	SBKM SBKW IHB Schw. 74.4 72.7	Lipau		
62	Baugrundgutachten der Untersuchungsstufe 2		SBKW 74.4 72.7	Lipau		
	Nr.: 1/81/2158-2 für Sprühbecken für sicheres NKW sowie Objekt Nr.: 34 und 47	08.06.83				
63	Baugrundgutachten der Untersuchungsstufe 2 Nr.: 1/81/2163-1 für Baufeld Kühlwasser mit KTW-Pumpstation	27.05.83	SBKW Schwerin 74.4 72.7	Lipau		
64	Baugrundgutachten der Untersuchungsstufe 2 Nr. 1/82/2079-2 für Baufeld KTW	24.06.83	BMK Ost/ Lpz. IHB Schwerin 74.4 72.7	Lipau		
65	Gutachten (Expertise) über die Abnahme der Baugrubensohle unter dem Turbinenfundament Bl. 1 Nr. 1/82/2042 - 5	08.07.83	73 K+E KKAB FIAN IAG 74.4 72.7	Lipau		

1	2	3	4	5	6	7
66	Gutachten über die Baugrund- u. Gründungsverhältnisse Nr. 35/83 zum Baufeld Werkstätten/Lager Geländeauftrag	11.08.83	74.4 72.3 72.7	Lipau		
67	Baugrundgutachten der Untersuchungsstufe 2 Nr. 1/82/2042 - 1 für 2 Abgasschornsteine in RANA	02.08.83	K/E 74.4 72.7	Lipau		
68	Baugrundgutachten der Untersuchungsstufe 2 Nr. 1/82/2042-3 für spezielle Wasseraufbereitung (SWA) mit B-Schaltanlage	12.08.83	K/E 74.7 72.7 KB KKW IAG GAN	Lipau		
69	Baugrundgutachten der Untersuchungsstufe 2 Nr. 1/82/2042-2 für RANA Aktive Brücken	22.08.83	K/E 72.7 74.4 KB KKW IAG GAN	Lipau		
70	Baugrundgutachten Nr. 1/82/2042 - 4 für RANA, Zentrale aktive Werkstatt mit Sanitär- u. Laborgeb.	31.08.83	K/E 72.7 74.4 IAG GAN	Lipau		

1	2	3	4	5	6	7
71	Baugrundgutachten Nr. 1/82/2078-2 für Objekt Dampfumformerstation US III	12.09.83	K/B 72.7 74.4 IAG GAN	Lipau		
72	Ergebnisbericht über die Ermittlung von Bruchkenn- werten zur Durchführung einer Spannungs-Verformungs- Analyse Nr. 1/81/2139-2 am Einlaufbauwerk	20.09.83	K/B KB KKW IAG SBKW 74.4 72.7	Lipau		
73	Prüfbericht zu Sonderunter- suchungen für die Einlauf- bauwerke Nr. 1/81/213 g - 2	05.08.83	K/B KB KKW IAG SBKW 74.4 72.7	Lipau		
74	Prüfbericht über den Großversuch - Teil 1 zur Wiederverwendung bindiger Erdstoffe	20.01.83	K/B KB KKW SBKW 74.4 72.7	Lipau		

1	2	3	4	5	6	7
75	Ergänzungen zum Baugrundgutachten der Untersuchungsstufe 2 für SANA, Obj. Spezielle Wasseraufbereitung (SWA) Bauteil A Auftrags-Nr. 1/82/2042-6	31.10.83	K/E 72.7 74.4 IAG GAN KB KKW	Lipau		
76	Baugrunduntersuchung KKW Stendal, Stellungnahme zur Wiederverfüllung tiefer Baugruben, die anschließend eine Bebauung erfahren Auftrags-Nr. 1/81/2163	10.11.83	K/E IAG GAN KB KKW 74.4 72.7 SBKW	Lipau		
77	Stellungnahme Nr. 1/82/2043-1 zum Baugrundgutachten Nr. 1/74/2203 - 4 v. 24.2.76	08.02.82	72.7 72.1	Transparent Ablichtg.		
78	Baugrundgutachten der Untersuchungsstufe 2 Nr. 1/81/2139-3 zum Objekt Nebenkühlwasser-Einlaufkanal	07.12.83	SBKW IAG GAN KB KKW 74.4 72.7	Lipau		
79	Vorläufige techn. Einbauvorschr. für d. Verfüllung v. tiefen Baugruben am Vorhaben KKW Stend.  (aufgest. vom BMK Mgbg.)	29.12.83	SBA K/E 72.7 SBKW	Ormig		

1	2	3	4	5	6	7
80	Baugrundstellungnahme Antrags-Nr. 1/84/2009-1 zum Objekt Schlamm- deponie Ost	24. 5. 84	72.7 74.4 IAG GAN KB KKW Hydropr.	Lipau		
81	Ergebnisbericht über die Eignungsuntersuchungen des Geschiebemergels bzw.- lehmes für Erdbauzwecke im Bereich des KKW Stendal Auftrags-Nr.: 1/81/2139.2	30.3.84	BMK Ost Hydropr. I+H Schwerin 74.4 / 72.7 IAG K/E GAN HAN	Lipau		
82	Kennwerte für hohe Sand- hinterfüllungen als Ergän- zung zum Schreiben vom 10. 11. 83 (Auftr.-Nr. 1/81/2163) ausgearbeitet v. KB Baugrund Berlin des SBKW	13. 6. 84	BMK K/E HAN GAN IAG 74.4 SBKW Blankenbg. 72.7	Lipau		
83	Geohydrologischen Gutachten Grundwasserverhältnisse (KKW Stendal) der TU Dresden Auftrg.-Nr. 213-362.05/ 01250 15. 3. 82	15. 8. 84	BMK K/E HAN GAN / IAG 74.4 SBKW Blankenbg. 72.7	Lipau		



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- |    |   |                      |  |                  |  |  |
|----|---|----------------------|--|------------------|--|--|
| 84 | Baugrundgutachten<br>der Untersuchungsstufe 2 als<br>Ergänzung zur Baugrundstellg.-<br>nahme vom 24. 5. 84<br>Auftrag.- Nr. 1/84/2009 zum<br>Objekt Schlammdéponie Ost  | 10. 9. 84            | 72.7<br>74.4<br>IAG<br>GAN<br>KB KKW<br>Hydropr. | Lipau            |  |  |
| 85 | 1. Ergänzung zum hydrologischen<br>Gutachten "Entnahme und Wieder-<br>einleitung von Kühlwasser in die<br>Elbe zwischen Elbkm 408,4 .....<br>408,7"<br>Nr. 58/74 vom 8. 2. 74   | 7. 4. 83             | 46   | Transp.          |  |  |
| 86 | Gutachten (Expertise) über die<br>Übereinstimmung der bei der<br>Baugrubenabnahme festgestellten<br>Kennwerte des Baugrundes mit<br>der bei der Berechnung der<br>Fundamente zu Grunde gelegten<br>Werten<br>Apparatehaus A<br>Auftrags.-Nr. 1/84/3070-1        | 3. 4. 85             | 46   | WRP              |  |  |
| 87 | Ergebnisbericht über die<br>Eignungsuntersuchungen des<br>Sandes Klein-Ellingen für<br>Bauwerkshinterfüllungen und<br>Filter im Bereich des KKW<br>Stendal<br>Auftrags-Nr.: 2/84/3105<br>(VEB SBK Wasserbau) <i>ein-schl.</i><br><i>Hausmitteilg. des SBK W</i> | 18.11.85<br>19.09.85 | 74,4<br>46                                       | Lipau<br>Transp. |  |  |

1	2	3	4	5	6	7
88	Technische Einbauvorschriften für die Verfüllung von Baugruben am Vorh. KKW Stendal (Rahmeneinbaurichtlinie)	2. 1. 86 Stand Mai 86	46	Trasp.		
89	Gutachten über die Baugrund- u. Gründungsverhältnisse Nr. 30/86 (erstellt von PPT) zum Objekt Schiffsanlegestelle Altenzaun	18.8.86	GAN HAN 46		Lipau	
90	Gutachten zum Objekt Berechnungsgrundlagen und Lastannahmen von Schalen für große Stahlbetonkühltürme bis ca. 150 m (Herausgeber HAB Weimar, Proj. E. Hampaß, im Auftrage des SBKM erstellt	29.12.83	SBKM (KB Beton- u. KT-Bau)	Lipau		
91	Gutachten über Maßnahmen zur Frostsicherung, KKW Stendal, Naturzugkühltürme (aufgestellt im Auftrage des SBKM) von Dr. Schröder (Weimar) u. Dipl.-Ing. Jürgen Piel (Berlin)	1.4.84	SBKM	Lipau Transparent		

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

92	1. Änderung zum Gesamtgutachten zur Brand- u. Explosionsgefährdung für das Apparatehaus (Ablösung des Gesamtgutachtens vom 29.11.83)	14.8.86	K/E Bln. HAN-Bau FPT/46	Lipau		
----	--	---------	-------------------------------	-------	--	--

93	Ergebnisbericht Laboruntersuchung, Sackungsverhalten u. Zementbedarf für die Vergütung des nichtbindigen Verfüllmaterials KKW Stendal (Entnahmestelle Polkritz) v. SBK Wasserbau, Forschungsstelle Blankenburg, Dr. Schneckenberg	22.3.85	74.4	Lipau		
----	--	---------	------	-------	--	--

94	Teilleistung Setzungsberechnung KKW Stendal am Apparatehaus v. SBK Wasserbau, PB Berlin, Auftrags-Nr. 9/6/3002-177	29.12.86	46 10 x HAN Bau	Transparent		
----	--	----------	-----------------------	-------------	--	--

95	Ergebnisbericht Schutt- u. Sackungsversuche mit nichtbindigem Verfüllmaterial Seitenentnahme Polkritz	13.8.85	46 74.4	TO Lipau		
----	---	---------	------------	-------------	--	--

1	2	3	4	5	6	7
96	Aufschluß- u. Untersuchungsergebnisse zur Seitenentnahme Polkritz (Teillieferung) Auftrags-Nr. 1/84/3044	ohne	74.4	Lipau		
97	Abschlußbericht über die durchgeführten Aufschlüsse, Labor- u. Feldprüfungen der Sandentnahmestelle Polkritz (nördl. Klein-Ellingen) mit Schlußfolgerungen für die Verfüllung tiefer Baugruben Auftrags-Nr. 1/84/3044-2 v. SBK Wasserbau	24.2.86	74.4 46	Lipau TO		
98	Nachtrag zum Abschlußbericht über die durchgeführten Labor- u. Feldprüfungen der Sandentnahmestelle Polkritz mit Schlußfolgerungen für die Verfüllung tiefer Baugruben Auftrags-Nr. 1/84/3044-2	20.8.86	46 74.4	Lipau TO	Lipau	
99	Sicheres Nebenkühlwasser "Sprühbeckenanlage" Auswirkungen auf die Umwelt (zusammenfassender Bericht, 1. Überarbeitung)	30.1.87	46	TO		

1	2	3	4	5	6	7
100	Gutachten zur Brand- und Explosionsgefährdung Komplex: Maschinenhaus, 2. Kreislauf	30.5.87	46 StBA/04	Lipau		
101	Baugrundgutachten Auftrags-Nr. 1/87/2252 für Fernwärmeauskopplung einschl. Sockelleitung	28.8.87	74.4 46 74.1 72.3 HAN	Lipau		
102	Baugrundgutachten Auftrags-Nr. 1/87/2253 für zusätzliche Blockdieselanlagen 1 u. 2	31.8.87	74 K/E 46	Lipau		
103	Gutachten (Expertise) über die Übereinstimmung der bei der Baugrubenabnahme festgestellten Kennwerte (Charakteristika) des Baugrundes mit den bei der Berechnung der Fundamente zu- grunde gelegten Werten /MH Bl. 2, Auftrags-Nr. 1/86/3044	9.9.86	KB KKW-Bau 46	Weißdruck		
104	Bericht über die Eignungsunter- suchungen von Schüttstoffen Nr. 8/88 zur Seitenentnahme Polkritz (2. Abbaustufe) aufge- stellt vom BMK/FPT/74.4	16.2.88	74.4 79.1	Transparent Lipau		

1	2	3	4	5	6	7
105	Baugrundgutachten (2. Bau- stufe für KKW St) der Untersuchungsstufe 2 für Hauptanlagen (Auftrags-Nr. des AG 213/363.00/00002) Auftrags-Nr. des AN 1/86/2100	29.1.88	79.1 74.4 K/E	Lipau		
106	Studie (der TU Dresden) Simulation der Grund- wasserverhältnisse im Bereich des Einlaufbauwerks	Febr. 88	HPW 79.1 KAB	Transparent		
107	2. Änderung zum Gesamtgutachten zur Brand- u. Explosions- gefährdung für das KKW Stendal (Apparatehaus) (Ablösung der 1. Änderung v. 14.8.86)	15.10.87	46	Druck		
108	Gesamtzusammenstellung aller Baugrundmaßnahmen (Stand Mitte 1988) Auftrags-Nr. 1/83/3011	6.6.88	74.4	Lipau		nur 1-fach von KAB erhalten
109	Übersichtliche Zusammen- stellung zum Stand des Gesamtgutachtens zur Brand- u. Explosionsgefährdung	17.10.88	46	Weißdruck		

1	2	3	4	5	6	7
110	Nachtrag zur 2. Änderung des Gesamtgutachtens Brand- u. Explosionsgefährdung	8.4.88	46	Weißdruck		
111	2. Nachtrag zur 2. Änderung v. 15.10.1987 des Gesamt- gutachtens zur Brand -u. Explosionsgefährdung sowie zu dessen Nachtrag v.	8.4.88	23.9.89	46	Lipau	